

平成 28 年 9 月 27 日

田中 守

栄村 北野天満宮温泉チップボイラー視察




燃焼炉内



炉内の清掃



炉内 清掃後
手前スクリュウによる灰出し



煙管の清掃作業





後部センサー部 清掃



下部 灰出しパレットの清掃作業



サイクロン集塵器

2 週間に一回の清掃作業を行う、最低 4 時間を要する



以上